

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25032	平成29年3月	UDトラックス コンドル	QDG-PW39L JNCL0F1D9HU01****	10,200kg	大型 ウイング

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ビビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☒ 有 ☐ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	左ミラーヒーター断線
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☒ 有 ☐ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	左右灰皿破損
その他	

タイヤ状態

摩耗測定 (mm)					
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF		13.1	12.3		255/70R22.5
FR					
RF	11.4	11.6	10.8	11.1	245/70R19.5
RR	10.3	10.0	11.2	10.9	〃
	スベアタイヤ		16.2	S	255/70R22.5
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☐ MIX ☒ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

シャーシ回り経年による錆有

車両在庫地

西部支店 / ポーアイセンター
兵庫県神戸市中央区

社内記入欄

R7.7.3

作成者

R7.10.3

Side view labels: U3, USC, U1, A1, A3, A1

Rear view labels: S, US

Front view labels: (none)

車両情報		上物情報1		上物情報2						
走行距離(km)	287,693 km	上物メーカー・型式	日本トレクス		上物メーカー・型式					
エンジン型式	GH7	製造番号・年式	17W-02081		製造番号・年式					
排気量(L)	7.01 L	荷台内寸	L 8,110 W 2,410 H 2,560 mm	ラジコン	☐ 有 ☐ 無 個					
馬力(PS)	280 PS	荷台内寸(間口)	W 2,370 H 2,480 mm	上物動作確認	☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []					
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []	その他						
ターボ	☒ 有 ☐ 無	ラッシング	2 段	損傷・錆等記入						
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	荷台床材質	前側:木板、後側:アルミ縞板							
シフト	6MT	床フック	14 個							
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	ジョルダーレール	☐ 有 ☒ 無 列							
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	ジョルダー	本							
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無	上物鍵	1 本							
駆動	6×4	その他								
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	上物損傷・錆等記入	経年使用による錆傷有、ウイング部一部割れ有							
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V		上物鍵穴サビにより使用不可							
装備情報		車両点検 【点検結果】 ○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】 現状、部品交換、修理などを記入								
キャビン形状	ワイド	エンジン・オイル	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		クラッチ	点検結果	対応	ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		滑り	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 24年 4月	水混入	○		切れ不良	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音	○		異音	○		詰まり	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○		ライセンス灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○	
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		電装(内装)	点検結果	対応
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	液量	○		作動不良	－		パワステポンプ油漏れ	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		作動不良	－		ブレーキ	点検結果	対応
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		オイル漏れ	－		効き具合	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		シャフト 異音・ガタ	－		駐車ブレーキ効き具合	○	
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ミッション	点検結果	対応	リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア鳴り	○		異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	ギア抜け	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○	
工具	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		作動不良	－		不良	○	
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	エア漏れ	－		上物	点検結果	対応
カーテン	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○		損傷	－		ラジコン作動	－	
フロアマット	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入	エンジン始動性△【現状】							
その他										