





株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25177	平成14年2月	東急 海コンシャシ	TC204 TC204-8****	20,500kg	2軸 平セミトレーラ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
Ｌ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ビビ	☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有	☐ 無	
シャーシ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☐ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☐ 無	
シートへたり	☐ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☐ 無	
欠品	☐ 有	☐ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF	14.0	14.0	14.0	13.0	11R22.5 16PR
FR					
RF	2.0	0.0	1.0	2.0	11R22.5 16PR
RR					
	スベアタイヤ			S	
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

20ft用							
車両在庫地							
東部支店／厚木車両センター 神奈川県厚木市							
社内記入欄							
作成者							

車両情報		上物情報1					上物情報2						
サスペンション	R) リーフ	上物メーカー・型式					上物メーカー・型式						
		製造番号・年式					製造番号・年式						
		荷台内寸	L	W	H	mm	ラジコン	☐ 有	☐ 無	個			
		アオリ材質					上物動作確認	☐ 正常	☐ 未確認	☐ 不良	[	]	
		荷台床材質					その他						
		床フック	個				損傷・錆等記入						
		ロープ掛	前	個	後	個	右	個	左	個			
		スタンション穴	☐ 有	☐ 無	個								
		スタンション数	☐ 有	☐ 無	本								
		その他											
		上物損傷・錆等記入											
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
ABS	☒ 有 ☐ 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 手動	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	—	
駐車ブレーキ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	☐ 有 ☒ 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	☐ 有 ☒ 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	☐ 有 ☒ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	—	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
工具	☐ 有 ☒ 無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	—	
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
その他		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ	—		効き具合			バックモニター		
		油混入			シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合			ルームランプ		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類		
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ			エアコン	点検結果	対応
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			風量		
		オイル漏れ			作動不良	—		不良			モーター異音		
		異音・振動			エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動			バッテリー		
		異音・ガタ						ボタン作動			セルモーター		
		上記項目の特記事項など記入											