

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25159	平成25年8月	いすゞ フォワード	TKG-FRR90S2 FRR90-704****	2,900kg	ウイング
外装チェック記号					
A	擦傷	外装状態			
B	要板金				
C	腐食				
S	錆				
U	凹凸曲				
W	波				
H	穴				
ダメージ数					
1	ダメージ小	0～10cm			
2	ダメージ中	10～20cm			
3	ダメージ大	20～30cm			
外 装					
フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換				
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ビ ☐ リペア可				
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無				
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無				
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無				
破損	☐ 有 ☒ 無				
欠品	☐ 有 ☒ 無				
破損・欠品箇所					
その他					
内 装					
キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し				
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無				
シートへたり	☒ 有 ☐ 無				
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無				
破損	☒ 有 ☐ 無				
欠品	☐ 有 ☐ 無				
破損・欠品箇所	センターコンソール				
その他					
タイヤ状態		摩耗測定(mm)			外装特記事項
		(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF			14.4	14.3	225/80R17.5
FR					
RF		14.7	14.7	14.5	14.6
RR					225/80R17.5
		スペアタイヤ		7.3	S
					225/80R17.5
ホイール		☒ 鉄 ☐ アルミホイール			
タイヤパターン		☐ 縦溝 ☐ MIX ☒ スタッドレス			
タイヤ状態		☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			
		看板跡有 泥除けゴム破れ			
		車輦在庫地			
		西部支店 / ポーアイセンター 兵庫県神戸市中央区			
		社内記入欄			
		作成者			
		R7.11.27			

飛石点キズ

車両情報		上物情報1				上物情報2							
走行距離(km)	231,578 km	上物メーカー・型式		日本フルハーフ		上物メーカー・型式							
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式		DMS W6H2401		製造番号・年式							
排気量(L)	5.19 L	荷台内寸		L 6,200 W 2,220 H 2,400 mm	ラジコン		☐ 有 ☐ 無 個						
馬力(PS)	210 PS	荷台内寸(間口)		W 2,100 H 2,290 mm	上物動作確認		☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []						
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	上物動作確認		☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		その他							
ターボ	☒ 有 ☐ 無	ラッシング		2 段		損傷・錆等記入							
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	荷台床材質		鉄									
シフト	6MT	床フック		10 個									
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	ジョルダーレール		☐ 有 ☒ 無 列									
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	ジョルダー		- 本									
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物鍵		2 本									
駆動	4×2	その他		ラッシングベルト1本									
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	上物損傷・錆等記入		床錆有									
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	○		デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯		
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	-		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	-		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エア-コンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	3 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	-		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													

