

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25204	平成27年10月	三菱 スーパーグレート	QPG-FS60VZ FS60VZ-51****	12,400kg	重機運搬車(セルフ)

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
Ｌ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ビ ☒ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	シフトブーツ色剥げ

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF		10.2	10.2	265/70R19.5	
FR					
RF	10.1	10.1	11.0	10.2	265/70R19.5
RR	10.0	10.3	10.1	10.0	265/70R19.5
	スベアタイヤ		10.4	S	
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

ボディ及び下回り、経年使用による錆傷有
キャブ看板跡有

車両在庫地

西部支店 / ポーアイセンター
兵庫県神戸市中央区

社内記入欄

作成者

R7.12.2

R7.12.1

外装状態

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	681,381 km	上物メーカー・型式	タダノ		上物メーカー・型式								
エンジン型式	6R10	製造番号・年式	SL-15-2-201 (No764279)		製造番号・年式								
排気量(L)	12.80 L	荷台内寸	L 8,600 W 2,350 H 310 mm		その他								
馬力(PS)	420 PS	上物動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☑ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	縞板鋼板										
ターボ	☑ 有 ☐ 無	床フック	25 個										
アドブルー	☑ 有 ☐ 無	ロープ掛	前 10 個 後 2 個 右 21 個 左 21 個										
シフト	7MT	ラジコン	☑ 有 ☐ 無 1 個										
ペダル数	☐ 2 ☑ 3	ウインチ	☑ 有 ☐ 無										
ブレーキ	☑ AOH ☐ VAC	ウインチ動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☑ 無	その他											
駆動	8×4	上物損傷・錆等記入	錆傷有										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☑ 24V												
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☑ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☑ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☑ 有 ☐ 無 15年 6月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯		
パワーステアリング	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☑ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☑ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☑ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☑ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☑ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☑ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	—	
ディスチャージライト	☐ 有 ☑ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☑ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☑ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本 (リモコン1個)	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☐ 有 ☑ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☑ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☑ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	○		バッテリー	○	
ジャッキ	☐ 有 ☑ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☑ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☑ 有 ☐ 無												
その他													