



管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
IT040	平成21年3月	いすゞ エルフ	PDG-NPR75N改 NPR75-700****	-	コンクリートポンプ スクイーズ式

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	鋸
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態





ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input checked="" type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細	<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ヒビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 鋸	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF	摩耗測定(mm)				外装特記事項
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FR	9.0		9.0	225/80R 17.5	上物点検整備済み ポンプユニット、ブーム サフェーサー塗装
RF	9.0	9.0	9.0	225/80R 17.5	車両在庫地
RR					九州支店 福岡市博多区
	スペアタイヤ		S		社内記入欄 ← 作成者
	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			
	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input type="checkbox"/> MIX	<input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス		
	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	
	タイヤパターン				
	タイヤ状態				

車両情報		上物情報1		上物情報2														
走行距離(km)	290,000 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 PH50-17				上物メーカー・型式											
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式	09P013003M 2009年3月工場完成				製造番号・年式											
排気量(L)	5.19 L	最大地上高	17 M				その他											
馬力(PS)		ブーム	3段 +スライド1m				損傷・錆等記入											
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	圧送方式	<input type="checkbox"/> ピストン式 <input checked="" type="checkbox"/> スクイーズ式															
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ラジコン	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	2個														
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	積算吐出量(立米)	28,201 m³															
シフト	6MT		上物動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良	[]													
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	アウトリガー	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良	[]														
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	水タンク	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1個														
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	その他																
駆動	4×2		上物損傷・錆等記入															
サスペンション	F) リーフ R) リーフ																	
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input type="checkbox"/> 24V																	
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入															
キャビン形状	ショート、標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応					
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>		滑り	<input checked="" type="checkbox"/>		排気漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/>						
ABS	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		切れ不良	<input checked="" type="checkbox"/>		白煙・黒煙	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキランプ	<input checked="" type="checkbox"/>						
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年 月	水混入	<input checked="" type="checkbox"/>		切れ位置	<input checked="" type="checkbox"/>		錆・腐食	<input checked="" type="checkbox"/>		ウインカー	<input checked="" type="checkbox"/>						
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>		異音	<input checked="" type="checkbox"/>		詰まり	<input checked="" type="checkbox"/>		ハザード	<input checked="" type="checkbox"/>						
パワーウィンドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>						ライセンス灯	<input checked="" type="checkbox"/>					
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ブースター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—						
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	<input checked="" type="checkbox"/>		車高灯	—						
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		電装(内装)	点検結果	対応					
バックモニター	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		パワステポンプ油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ホーン	<input checked="" type="checkbox"/>						
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/>						
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	—						
電動格納ミラー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ホース損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		バックモニター	—						
ディスクチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	油混入	<input checked="" type="checkbox"/>		シャフト異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		駐車ブレーキ効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		ルームランプ	<input checked="" type="checkbox"/>						
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	<input checked="" type="checkbox"/>		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—		計器類	<input checked="" type="checkbox"/>						
坂道発信補助装置	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		マスター・シリンダー油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコン	点検結果	対応					
メインキー(リモコンキー等)	1本		ギア鳴り	<input checked="" type="checkbox"/>	損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>						
その他鍵(スマートキー等)	1本		ギア抜け	<input checked="" type="checkbox"/>	エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	<input checked="" type="checkbox"/>						
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良	—		不良	—		モーター異音	<input checked="" type="checkbox"/>						
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応					
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	<input checked="" type="checkbox"/>		バッテリー	<input checked="" type="checkbox"/>						
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>						ボタン作動	<input checked="" type="checkbox"/>		セルモーター	<input checked="" type="checkbox"/>					
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入																
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無																	
その他																		