


管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25219	平成27年10月	日野 プロフィア	QPG-FR1APEG FR1APE-1****	13,200kg	粉粒体運搬車 エアレーションプロ-式

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	鋸
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態




ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細	<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ヒビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シャーシ 鋸	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)	11R22.5 16PR	
FR		11.6	11.7		
RF	12.0	10.1	11.0	10.6	11R22.5 16PR
RR	9.3	9.5	9.6	9.2	11R22.5 16PR
	スペアタイヤ	—	S	—	

ホイール 鉄 アルミホイール
 縦溝 MIX スタッドレス RRタイヤ縦溝
 正常 損傷 亀裂 異常摩耗

外装特記事項

シャン及びタンク上部にコンクリートの付着有り

車両在庫地

西部支店 / ポーアイセンター

兵庫県神戸市中央区

社内記入欄	←	作成者
R7.12.4		R7.12.4 R7.12.4

車両情報		上物情報1		上物情報2										
走行距離(km)	789,755 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 JA136-44A-S				上物メーカー・型式							
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	14J120011N 2015年11月				製造番号・年式							
排気量(L)	8.86 L	品名(比重)	バラセメント(1.00)				その他							
馬力(PS)	360 PS	最大積載容量(立米)	13.2立米				損傷・錆等記入							
燃料の種類	<input type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	圧送方式	<input type="checkbox"/> エアスライド式 <input type="checkbox"/> エアレーションブロー式											
ターボ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	メーターパネル	<input type="checkbox"/> デジタル <input type="checkbox"/> アナログ											
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	コンプレッサ HOURメーター	1342.2 HOUR											
シフト	7MT	マンホール数・位置	2 個 ()											
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	槽数(室数)	3 槽											
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input type="checkbox"/> VAC	タンク材質	アルミ											
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []											
駆動	6×2	その他												
サスペンション	F) リーフ R) エアサス	上物損傷・錆等記入												
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input type="checkbox"/> 24V													
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準		エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ペッド	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウィンドウ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		オイル漏れ	○		ブースター油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	一	
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI		漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスタークリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本		ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スマートキー等)	2 本		ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	一		バッテリー	○	
ジャッキ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												25219	
その他														