


## 株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25223	平成29年2月	いすゞ フォワード	SPG-FSR90S2 FSR90-700****	4,400kg	廃芥車

## 外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

## 外装状態



## ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

## 外装

フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ビード	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

## 内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルレスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

## タイヤ状態

	摩耗測定(mm)					外装特記事項
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ		
FF		8.7	7.9		245/80R17.5	経年使用による錆傷有
FR						車両在庫地
RF	4.4	8.1	9.0	6.6	245/80R17.5	西部支店/ポートアイセンター
RR						兵庫県神戸市中央区
	スペアタイヤ	-	S	-		社内記入欄
	ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			作成者
	タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス		R7.12.10
	タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	R7.12.10
						R7.12.10

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	152,528 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 GB82-27-S				上物メーカー・型式						
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式	16R100037M (2017年2月工場完成)				製造番号・年式						
排気量(L)	5.19 L	容積(立米数)	8.2立米				その他						
馬力(PS)	210 PS	汚水タンク	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				損傷・錆等記入						
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	連単切替SW	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	高圧縮切替SW	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	コンテナ反転装置	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
シフト	6速MT		積込方式	<input checked="" type="checkbox"/> プレス式 <input type="checkbox"/> 回転板式									
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	排出方式	<input checked="" type="checkbox"/> 押し出し式 <input type="checkbox"/> ダンプ式										
ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> AOH <input type="checkbox"/> VAC	動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ]										
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	その他											
駆動	4×2		ボデ-内・損傷・錆等記入	錆、傷有									
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>		滑り	<input checked="" type="checkbox"/>		排気漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/>	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		切れ不良	<input checked="" type="checkbox"/>		白煙・黒煙	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキランプ	<input checked="" type="checkbox"/>	
タコグラフ(有無、年式)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	12年 11月	水混入	<input checked="" type="checkbox"/>	切れ位置	<input checked="" type="checkbox"/>		錆・腐食	<input checked="" type="checkbox"/> △	錆現状	ウインカー	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>		異音	<input checked="" type="checkbox"/>		詰まり	<input checked="" type="checkbox"/>		ハザード	<input checked="" type="checkbox"/>	
パワーウィンドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>					ライセンス灯	<input checked="" type="checkbox"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ブースター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	<input checked="" type="checkbox"/>		車高灯	—	
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		パワステポンプ油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ホーン	<input checked="" type="checkbox"/>	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/>	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/>	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/>	
ディスチャージライト	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	<input checked="" type="checkbox"/>		シャフト 異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		駐車ブレーキ効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		ルームランプ	<input checked="" type="checkbox"/>	
オートクルーズ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	<input checked="" type="checkbox"/>		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	<input checked="" type="checkbox"/>		計器類	<input checked="" type="checkbox"/>	
坂道発信補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		マスター・シリンダー油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	2 本		ギア鳴り	<input checked="" type="checkbox"/>	損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>	
その他鍵(スペーカー等)	3 本		ギア抜け	<input checked="" type="checkbox"/>	エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		風量	<input checked="" type="checkbox"/>	
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良			不良	<input checked="" type="checkbox"/>		モーター異音	<input checked="" type="checkbox"/>	
整備点検記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>		エア漏れ			上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷			ラジコン作動	—		バッテリー	<input checked="" type="checkbox"/>	
ジャッキ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>					ボタン作動	<input checked="" type="checkbox"/>		セルモーター	<input checked="" type="checkbox"/>	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他													