





株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25238	平成30年5月	三菱 キャンター	TPG-FBA50 FBA50-56****	2,000kg	冷蔵冷凍車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装
フロントガラス状態
<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細
<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ビード <input type="checkbox"/> リヘア可
キャブ修復歴
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ修復歴
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ錆
<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所
その他

内装
キャブ内汚れ
<input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴
<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
シートへたり
<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
ハンドルレス
<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所
その他

タイヤ状態	摩耗測定(mm)					外装特記事項
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ		
FF		4.6	5.3		205/75R16	
FR						車両在庫地
RF	7.4	8.1	7.6	7.7	205/75R16	西部支店/ポーアイセンター
RR						兵庫県神戸市中央区
	スペアタイヤ	6.4	S	205/75R16	社内記入欄	← 作成者
	ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール			R7.12.10	R7.12.9
	タイヤパターン	<input checked="" type="checkbox"/> 織溝 <input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス				
	タイヤ状態	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input checked="" type="checkbox"/> 異常摩耗(Fタイヤ左右)				

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	178,524 km	上物メーカー・型式	東プレ				冷凍機メーカー・型式	東プレ					
エンジン型式	4P10	製造番号・年式					製造番号・年式	XV22L0C-P (F188073) 2018年5月					
排気量(L)	2.99 L	荷台内寸	L 3050 W 1660 H 176 mm					設定温度	-30°C				
馬力(PS)	150 PS	サイドドア	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 左右 <input type="checkbox"/> 右 <input checked="" type="checkbox"/> 左					上物動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []				
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	ラッシング	1段				動作確認時期	2025年 12月 9日/外気温 13°C/晴れ 10時測定					
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	荷台床材質	ステン				開始時庫内温度	10:20	9.5 °C				
アドブルー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ジョルダーレール	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 列					1時間後	11:20 -19.5 °C				
シフト	5速MT	ジョルダー	一本				2時間後	12:20	-26.0 °C				
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	スタンバイ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良					3時間後	: °C				
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	スタンバイケーブル	一本				上物情報3						
補助ブレーキ(リターダ)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	上物鍵	2本				P/Gメーカー・型式						
駆動	4×2	その他					製造番号・年式						
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	上物損傷・錆等記入	荷箱外装凹み、傷有				ラジコン	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 個					
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V						上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []					
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>		滑り	<input checked="" type="checkbox"/>		排気漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/>	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		切れ不良	<input checked="" type="checkbox"/>		白煙・黒煙	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキランプ	<input checked="" type="checkbox"/>	
タコグラフ(有無、年式)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 17年 12月	水混入	<input checked="" type="checkbox"/>		切れ位置	<input checked="" type="checkbox"/>		錆・腐食	<input checked="" type="checkbox"/> △ <input checked="" type="checkbox"/> 錆現状		ウインカー	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>		異音	<input checked="" type="checkbox"/>		詰まり	<input checked="" type="checkbox"/>		ハザード	<input checked="" type="checkbox"/>	
パワーウィンドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>					ライセンス灯	<input checked="" type="checkbox"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ブースター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	<input checked="" type="checkbox"/>		車高灯	<input checked="" type="checkbox"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		パワステポンプ油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ホーン	<input checked="" type="checkbox"/>	
ドライブレコーダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/>	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/>	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	—		効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/>	
ディスチャージライト	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	<input checked="" type="checkbox"/>		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		ルームランプ	<input checked="" type="checkbox"/>	
オートクルーズ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	<input checked="" type="checkbox"/>		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	<input checked="" type="checkbox"/>		計器類	<input checked="" type="checkbox"/>	
坂道発信補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		マスター・シリンダー油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	<input checked="" type="checkbox"/>		損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>	
その他鍵(スペーカー等)	3 本	ギア抜け	<input checked="" type="checkbox"/>		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	<input checked="" type="checkbox"/>	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良	—		不良	—		モーター異音	<input checked="" type="checkbox"/>	
整備点検記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	<input checked="" type="checkbox"/>	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>					ボタン作動	<input checked="" type="checkbox"/>		セルモーター	<input checked="" type="checkbox"/>	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入	シャーシ錆										
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他													