

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25280	平成23年12月	日野 プロフィア	LKG-FH1ANAA改 FH1ANA-1****	400kg	コンクリートポンプ ピストン式




外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	鋸
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm



A-1

外装		
フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石
ガラス詳細	<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ヒビ
リペア可		
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
シャーシ 鋸	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所		
その他		

内装		
キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
ハンドルスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所		
その他		

タイヤ状態		摩耗測定(mm)				外装特記事項	
		(左)		(右)		タイヤサイズ	
FF		8.6	8.2			295/80R22.5	
FR							
RF	4.6	7.8	14.0	14.1		11R22.5 16PR	
RR							
		スペアタイヤ		9.2	S	295/80R22.5	
		ホイール	<input type="checkbox"/> 鉄	<input checked="" type="checkbox"/> アルミホイール			
		タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス		
		タイヤ状態	<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input checked="" type="checkbox"/> 異常摩耗(フロント左右)	
		経年使用による鋸傷有 コンクリート付着有					
		車両在庫地					
		西部支店 / ポーアイセンター 兵庫県神戸市中央区					
		社内記入欄					
		R8.1.9					作成者
							R8.1.5
							R8.1.5

車両情報		上物情報1		上物情報2											
走行距離(km)	168,238 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 PY100-26-S				上物メーカー・型式								
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	11P093008M 2011年11月				製造番号・年式								
排気量(L)	8.86 L	最大地上高	26 M				その他								
馬力(PS)	320 PS	ブーム	4 段				損傷・錆等記入								
燃料の種類	<input type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	圧送方式	<input checked="" type="checkbox"/> ピストン式 <input type="checkbox"/> スクイーズ式												
ターボ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ラジコン	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	2 個											
アドブルー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	積算吐出量(立米)	383,341 m³												
シフト	7MT		上物動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良	[]										
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	アウトリガー	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良	[]											
ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> AOH <input type="checkbox"/> VAC	水タンク	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1 個											
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	その他													
駆動	4×2		上物損傷・錆等記入												
サスペンション	F) リーフ R) リーフ														
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V														
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入												
キャビン形状	標準		エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応	
ペッド	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>			滑り	<input checked="" type="checkbox"/>		排気漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/>		
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			切れ不良	<input checked="" type="checkbox"/>		白煙・黒煙	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキランプ	<input checked="" type="checkbox"/>		
タコグラフ(有無、年式)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	11年 3月	水混入	<input checked="" type="checkbox"/>		切れ位置	<input checked="" type="checkbox"/>		錆・腐食	<input checked="" type="checkbox"/> △	現状	ワインカー	<input checked="" type="checkbox"/>		
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>			異音	<input checked="" type="checkbox"/>		詰まり	<input checked="" type="checkbox"/>		ハザード	<input checked="" type="checkbox"/>		
パワーウィンドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応		マスター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>					ライセンス灯	<input checked="" type="checkbox"/>		
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			ブースター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	<input checked="" type="checkbox"/>		
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/>			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	<input checked="" type="checkbox"/>		車高灯	—		
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	<input checked="" type="checkbox"/>			オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		電装(内装)	点検結果	対応	
バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応		異音	<input checked="" type="checkbox"/>		パワステポンプ油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ホーン	<input checked="" type="checkbox"/>		
ドライブレコーダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/>		
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			作動不良	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/>		
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	<input checked="" type="checkbox"/>			オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> △	現状	効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		バックモニター	—		
ディスチャージライト	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	<input checked="" type="checkbox"/>			シャフト 異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		駐車ブレーキ効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		ルームランプ	<input checked="" type="checkbox"/>		
オートクルーズ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	<input checked="" type="checkbox"/>			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—		計器類	<input checked="" type="checkbox"/>		
坂道発信補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応		異音	<input checked="" type="checkbox"/>		マスタークリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応	
メインキー(リモコンキー等)	2 本		ギア鳴り	<input checked="" type="checkbox"/>		損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		
その他鍵(スペーカー等)	一本		ギア抜け	<input checked="" type="checkbox"/>		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> △	現状	風量	<input checked="" type="checkbox"/>		
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			作動不良	—		不良	<input checked="" type="checkbox"/>		モーター異音	<input checked="" type="checkbox"/>		
整備点検記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>			エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応	
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応		損傷	—		ラジコン作動			バッテリー	<input checked="" type="checkbox"/>		
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>						ボタン作動	<input checked="" type="checkbox"/>		セルモーター	<input checked="" type="checkbox"/>		
カーテン	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入													
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無														
その他															