

## 株式会社 エフ・イ・オート



管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25279	平成22年11月	いすゞ ギガ	LKG-CYJ77A CYJ77A-700****	12,500kg	クレーン付平ボディ

## 外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

## 外装状態

S-2





## ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

## 外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input checked="" type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細	<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ビード	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装			
キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルレス	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

## タイヤ状態

	摩耗測定(mm)					外装特記事項
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ		
FF		12.8	10.6		265/70R19.5	経年使用による錆傷有
FR		11.0	11.3		"	車輛在庫地
RF	10.1	13.6	10.4	10.0	"	西部支店 / ポーアイセンター
RR	12.2	11.9	11.3	10.4	"	兵庫県神戸市中央区
	スペアタイヤ	10.5		S	"	社内記入欄
	ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			← 作成者
	タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス	左RF&RR片側MIX	R8.1.9
	タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	R8.1.8

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	187,272 km	上物メーカー・型式	古河ユニック URU505				上物メーカー・型式						
エンジン型式	6UZ1	製造番号・年式	F526248 (2010年10月)				製造番号・年式						
排気量(L)	9.83 L	荷台内寸	L 8700 W 2350 H 580 mm				ラジコン	□ 有	□ 無 個				
馬力(PS)	380 PS	上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ]				上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ]					
燃料の種類	<input type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	荷台床材質	木板				その他						
ターボ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	床フック	27個				損傷・錆等記入						
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ロープ掛	前 8個 後 5個 右 23個 左 23個										
シフト	12AT	ブーム段数	5段										
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	ラジコン	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 1個										
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input type="checkbox"/> VAC	ウインチ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ウインチ動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ]										
駆動	8×4	アウトリガー	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ]										
サスペンション	F) リーフ R) エアサス	その他	スタンションホール7箇所										
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input type="checkbox"/> 24V	上物損傷・錆等記入	デッキ板腐食・穴あり										
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 10年 10月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウィンドウ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		ブースター油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯		
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	△	現状
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスター・シリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	3本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペーカー等)	1本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	○		バッテリー	○	
ジャッキ	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入	※72,844km時にメーター交換歴あり(請求書より、ディーラー証明書無し)、※左ドア開閉時のルームランプ点灯スイッチ不良 ・クレーン年次検査表有(H29~R6) ・整備記録簿(H23年2月~R7年8月まで)										
フロアマット	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他													