


株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25318	平成25年4月	日野 デュトロ	TKG-XZU700M XZU700-000****	2,950kg	廃芥車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態



ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装			
フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ビード	<input type="checkbox"/> リヘア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内装			
キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルレス	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態	摩耗測定(mm)					外装特記事項
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ		
FF		6.8	6.8		225/80R17.5	小傷有
FR						車両在庫地
RF	7.4	6.7	6.5	8.3	225/80R17.5	西部支店 / ポーアイセンター
RR						兵庫県神戸市
	スペアタイヤ	-	S	-		社内記入欄
	ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			作成者
	タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input type="checkbox"/> MIX	<input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス		R8.2.2
	タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	R8.1.30 R8.1.29

車両情報		上物情報1		上物情報2										
走行距離(km)	259,088 km	上物メーカー・型式	極東開発 GB59-27-S				上物メーカー・型式							
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	12R120069M				製造番号・年式							
排気量(L)	4.00 L	容積(立米数)	5.9立米				その他							
馬力(PS)		汚水タンク	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				損傷・錆等記入							
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	連単切替SW	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無											
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	高圧縮切替SW	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無											
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	コンテナ反転装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無											
シフト	6速MT		積込方式	<input checked="" type="checkbox"/> プレス式 <input type="checkbox"/> 回転板式										
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	排出方式	<input checked="" type="checkbox"/> 押し出し式 <input type="checkbox"/> ダンプ式											
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []											
補助ブレーキ(リターダ)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	その他												
駆動	4×2		ボデ-内・損傷・錆等記入	錆、傷有										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ													
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V													
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	ワイド		エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>			滑り	<input checked="" type="checkbox"/>		排気漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ヘッドライト	<input checked="" type="checkbox"/>	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			切れ不良	<input checked="" type="checkbox"/>		白煙・黒煙	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキランプ	<input checked="" type="checkbox"/>	
タコグラフ(有無、年式)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	年 月	水混入	<input checked="" type="checkbox"/>		切れ位置	<input checked="" type="checkbox"/>		錆・腐食	<input checked="" type="checkbox"/>	現状	ウインカー	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>			異音	<input checked="" type="checkbox"/>		詰まり	<input checked="" type="checkbox"/>		ハザード	<input checked="" type="checkbox"/>	
パワーウィンドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>						ライセンス灯	<input checked="" type="checkbox"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		ブースター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	<input checked="" type="checkbox"/>	
ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	<input checked="" type="checkbox"/>			車高灯	—	
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>			電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		パワステポンプ油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			ホーン	<input checked="" type="checkbox"/>	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	<input checked="" type="checkbox"/>		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/>	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良	<input checked="" type="checkbox"/>		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/>		
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>			バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/>	
ディスチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	<input checked="" type="checkbox"/>		シャフト 異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>		駐車ブレーキ効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>			ルームランプ	<input checked="" type="checkbox"/>	
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	<input checked="" type="checkbox"/>		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	<input checked="" type="checkbox"/>			計器類	<input checked="" type="checkbox"/>	
坂道発信補助装置	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	<input checked="" type="checkbox"/>		マスター油漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>			エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本		ギア鳴り	<input checked="" type="checkbox"/>	損傷	<input checked="" type="checkbox"/>		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	<input checked="" type="checkbox"/>		
その他鍵(スペーカー等)	0 本		ギア抜け	<input checked="" type="checkbox"/>	エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—			風量	<input checked="" type="checkbox"/>	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	<input checked="" type="checkbox"/>		作動不良	—		不良	—			モーター異音	<input checked="" type="checkbox"/>	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動	<input checked="" type="checkbox"/>		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応	
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—			バッテリー	<input checked="" type="checkbox"/>	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	<input checked="" type="checkbox"/>					ボタン作動	<input checked="" type="checkbox"/>			セルモーター	<input checked="" type="checkbox"/>	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入												
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無													
その他														