

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
25348	平成26年3月	日野 デュトロ	TKG-XZU600X XZU600-000****	2,000kg	塵芥車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input checked="" type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
L ガラス詳細	<input checked="" type="checkbox"/> 点キス*	<input type="checkbox"/> ビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF		10.4	10.5		205/85R16
FR					
RF	9.9	10.6	10.9	10.5	205/85R16
RR					
	スペアタイヤ	-	S	-	
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input type="checkbox"/> MIX	<input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス		
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗	

外装特記事項

経年使用による錆・傷有 看板跡有					
車両在庫地					
西部支店 / ポーアイセンター 兵庫県神戸市					
社内記入欄					
R8.3.10				R8.3.10	R8.3.10

作成者

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	200,111 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 GB43-27-S		上物メーカー・型式								
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	13R060125M		製造番号・年式								
排気量(L)	4.00 L	容積(立米数)	4.3立米		その他								
馬力(PS)	136 PS	汚水タンク	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	損傷・錆等記入									
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	連単切替SW	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	高圧縮切替SW	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無										
アドブルー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	コンテナ反転装置	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無										
シフト	AT	積込方式	<input checked="" type="checkbox"/> プレス式 <input type="checkbox"/> 回転板式										
ペダル数	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	排出方式	<input checked="" type="checkbox"/> 押し出し式 <input type="checkbox"/> ダンプ式										
ブレーキ	<input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC	動作確認	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []										
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	その他											
駆動	4×2	ボデー内・損傷・錆等記入	錆、傷有										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V												
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入									
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		滑り	—		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	○		切れ不良	—		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年月	水混入	○		切れ位置	—		錆・腐食	—		ウインカー	○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		異音	—		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	—					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	—		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—		計器類	○	
坂道発進補助装置	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	2本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入	ブレーキロックシステム付き										
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		ミラーヒーター故障【現状】										
その他													