



株式会社 エフ・イ・オート

|       |         |            |                              |         |     |
|-------|---------|------------|------------------------------|---------|-----|
| 管理番号  | 初年度登録年月 | 車名/通称名     | シャシ型式/車台番号                   | 最大積載量   | 形状  |
| 20420 | 令和3年3月  | いすゞ<br>エルフ | 2RG-NMR88AN<br>NMR88-700**** | 2,000kg | 塵芥車 |

外装チェック記号

|   |     |
|---|-----|
| A | 擦傷  |
| B | 要板金 |
| C | 腐食  |
| S | 錆   |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波   |
| H | 穴   |

外装状態



ダメージ数

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| 1 | ダメージ小 | 0~10cm  |
| 2 | ダメージ中 | 10~20cm |
| 3 | ダメージ大 | 20~30cm |

| 外装        |   |
|-----------|---|
| フロントガラス状態 | <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換   |
| L ガラス詳細   | <input type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ビビ <input checked="" type="checkbox"/> リペア可 |
| キャブ修復暦    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| シャーシ修復暦   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| シャーシ 錆    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| 破損        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| 欠品        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |
| 破損・欠品箇所   |   |
| その他       |   |

| 内装      |   |
|---------|---|
| キャブ内汚れ  | <input type="checkbox"/> 多い <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 少し |
| シート破れ・穴 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| シートへたり  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| ハンドルスレ  | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| 破損      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| 欠品      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| 破損・欠品箇所 |   |
| その他     |   |

| タイヤ状態     |  |      |      |           |  |
|-----------|--|------|------|-----------|--|
| 摩耗測定 (mm) |  |      |      |           |  |
|           | (左)  | 前    | (右)  | タイヤサイズ    |  |
| FF        |  | 12.0 | 11.0 | 205/85R16 |  |
| FR        |  |      |      |           |  |
| RF        | 11.0   | 11.0 | 12.0 | 205/85R16 |  |
| RR        |  |      |      |           |  |
|           | スベアタイヤ   |      |      | S         |  |
| ホイール      | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール   |      |      |           |  |
| タイヤパターン   | <input checked="" type="checkbox"/> 縦溝 <input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス                          |      |      |           |  |
| タイヤ状態     | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗 |      |      |           |  |

| 外装特記事項                     |         |
|----------------------------|---------|
| 車庫在庫地                      |         |
| 東部支店 / 厚木車両センター<br>神奈川県厚木市 |         |
| 社内記入欄                      | 作成者     |
|                            | R8.3.10 |

| 車両情報           |   | 上物情報1  |   | 上物情報2   |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
|----------------|---|--|---|---------|-------------|------|----|--------------|------|----|---------|------|----|
| 走行距離(km)       | 17,725 km   | 上物メーカー・型式  | 極東開発 GB43-220   |         | 上物メーカー・型式   |      |    |              |      |    |         |      |    |
| エンジン型式         | 4JZ1  | 製造番号・年式  | 20R090096M 2020年9月  |         | 製造番号・年式     |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 排気量(L)         | 2.99 L  | 容積(立米数)  | 4.3立米   |         | その他         |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 馬力(PS)         | 150 PS  | 汚水タンク  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                    | 損傷・錆等記入 |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 燃料の種類          | <input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG  | 連単切替SW   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                    |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| ターボ            | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 高圧縮切替SW  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                    |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| アドブルー          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | コンテナ反転装置   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                    |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| シフト            | 6MT   | 積込方式   | <input checked="" type="checkbox"/> プレス式 <input type="checkbox"/> 回転板式                              |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| ペダル数           | <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3                                  | 排出方式   | <input checked="" type="checkbox"/> 押し出し式 <input type="checkbox"/> ダンプ式                             |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| ブレーキ           | <input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC                              | 動作確認   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ] |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 補助ブレーキ(リターダ)   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  | その他  |   |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 駆動             | 4×2   | ボデー内・損傷・錆等記入   | 錆有  |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| サスペンション        | F) リーフ R) リーフ   |  |   |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| バッテリー          | <input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V                              |  |   |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 装備情報           |   | 車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入 |   |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| キャビン形状         | ハイキャブ   | エンジン・オイル   | 点検結果  | 対応      | クラッチ        | 点検結果 | 対応 | マフラー         | 点検結果 | 対応 | 電装(外装)  | 点検結果 | 対応 |
| ベッド            | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  | 液量   | ○   |         | 滑り          | ○    |    | 排気漏れ         | ○    |    | ヘッドライト  | ○    |    |
| ABS            | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 漏れ   | ○   |         | 切れ不良        | ○    |    | 白煙・黒煙        | ○    |    | ブレーキランプ | ○    |    |
| タコグラフ(有無、年式)   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年月                               | 水混入  | ○   |         | 切れ位置        | ○    |    | 錆・腐食         | ○    |    | ウインカー   | ○    |    |
| エアコン           | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | 異音・振動  | ○   |         | 異音          | ○    |    | 詰まり          | ○    |    | ハザード    | ○    |    |
| パワーウインドウ       | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | ターボ  | 点検結果  | 対応      | マスターオイル漏れ   | ○    |    |              |      |    | ライセンス灯  | ○    |    |
| パワーステアリング      | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | オイル漏れ  | ○   |         | ブースターエア・油漏れ | ○    |    | ハンドル         | 点検結果 | 対応 | 車幅灯     | ○    |    |
| ETC            | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 異音   | ○   |         | デファレンシャル    | 点検結果 | 対応 | 遊び           | ○    |    | 車高灯     | -    |    |
| バックカメラ         | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | 配管   | ○   |         | オイル漏れ       | ○    |    | 異音・ガタ        | ○    |    | 電装(内装)  | 点検結果 | 対応 |
| バックモニター        | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無     | 冷却水  | 点検結果  | 対応      | 異音          | ○    |    | パワステポンプ油漏れ   | ○    |    | ホーン     | ○    |    |
| ドライブレコーダー      | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 液量   | ○   |         | PTO         | 点検結果 | 対応 | ギャボックス油漏れ    | ○    |    | オーディオ   | ○    |    |
| オーディオ          | <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI | 漏れ   | ○   |         | 作動不良        | ○    |    | ブレーキ         | 点検結果 | 対応 | 格納ミラー   | ○    |    |
| 電動格納ミラー        | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | ホース損傷  | ○   |         | オイル漏れ       | ○    |    | 効き具合         | ○    |    | バックモニター | ○    |    |
| ディスチャージライト     | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 油混入  | ○   |         | シャフト 異音・ガタ  | ○    |    | 駐車ブレーキ効き具合   | ○    |    | ルームランプ  | ○    |    |
| オートクルーズ        | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | ファンベルト・鳴き・緩み   | ○   |         | リーフスプリング    | 点検結果 | 対応 | 坂道発進補助装置     | ○    |    | 計器類     | ○    |    |
| 坂道発信補助装置       | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | ミッション  | 点検結果  | 対応      | 異音          | ○    |    | マスターシリンダー油漏れ | ○    |    | エアコン    | 点検結果 | 対応 |
| メインキー(リモコンキー等) | 1本  | ギア鳴り   | ○   |         | 損傷          | ○    |    | エアコンプレッサー    | 点検結果 | 対応 | 効き具合    | ○    |    |
| その他鍵(スプアキー等)   | 1本  | ギア抜け   | ○   |         | エアサス        | 点検結果 | 対応 | エア漏れ         | -    |    | 風量      | ○    |    |
| 取扱説明書          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | オイル漏れ  | ○   |         | 作動不良        | -    |    | 不良           | -    |    | モーター異音  | ○    |    |
| 整備点検記録簿        | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 異音・振動  | ○   |         | エア漏れ        | -    |    | 上物           | 点検結果 | 対応 | その他     | 点検結果 | 対応 |
| 工具             | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | プロペラドライブシャフト   | 点検結果  | 対応      | 損傷          | -    |    | ラジコン作動       | -    |    | バッテリー   | ○    |    |
| ジャッキ           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 異音・ガタ  | ○   |         |             |      |    | ボタン作動        | ○    |    | セルモーター  | ○    |    |
| カーテン           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                  |  |   |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| フロアマット         | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                  | 上記項目の特記事項など記入  |   |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |
| その他            |   |  |   |         |             |      |    |              |      |    |         |      |    |