

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
26017	平成28年3月	三菱 ファイター	TKG-FK71F FK71F-59****	3,400kg	平ボディ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
L ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キス	<input type="checkbox"/> ビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前		(右)	
		8.4	8.3		
				225/80R17.5	
FR					
RF	7.9	7.7	8.1	7.7	225/80R17.5
RR					
	スペアタイヤ		7.8	S	225/80R17.5
ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール			
タイヤパターン	<input checked="" type="checkbox"/> 縦溝	<input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス			
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗			

外装特記事項

使用による錆傷有					
車両在庫地					
西部支店/ボーアイセンター 兵庫県神戸市					
社内記入欄					
R8.4.23				R8.4.21	R8.4.21

車両情報		上物情報1			上物情報2							
走行距離(km)	212,297 km	上物メーカー・型式	不明			上物メーカー・型式						
エンジン型式	6M60	製造番号・年式	不明			製造番号・年式						
排気量(L)	7.54 L	荷台内寸	L 6,200	W 2,110	H 390	mm	ラジコン <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 個					
馬力(PS)	220 PS	アオリ材質	アルミ			上物動作確認	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 []					
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	荷台床材質	鉄			その他						
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	床フック	20 個			損傷・錆等記入						
アドブルー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ローブ掛	前 4 個 後 3 個 右 14 個 左 14 個									
シフト	6MT	スタンション穴	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	個								
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	スタンション数	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	本								
ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> AOH <input type="checkbox"/> VAC	その他										
補助ブレーキ(リターダ)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	上物損傷・錆等記入	荷台床サビ有、アオリ内側傷有									
駆動	4×2											
サスペンション	F) リーフ R) リーフ											
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V											
装備情報		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状		標準	エンジン・オイル		クラッチ		マフラー		電装(外装)			
ベッド	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		液量	○	滑り	○	排気漏れ	○	ヘッドライト	○		
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		漏れ	○	切れ不良	○	白煙・黒煙	○	ブレーキランプ	○		
タコグラフ(有無、年式)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 15年 12月		水混入	○	切れ位置	○	錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		異音・振動	○	異音	○	詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		ターボ	点検結果 対応	マスターオイル漏れ	○				ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無		オイル漏れ	○	ブースターエア・油漏れ	○				ハンドル	点検結果 対応	
ETC	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		異音	○	デファレンシャル	点検結果 対応				遊び	○	
バックカメラ	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無		配管	○	オイル漏れ	○				異音・ガタ	○	電装(内装)
バックモニター	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無		冷却水	点検結果 対応	異音	○				パワステポンプ油漏れ	○	点検結果 対応
ドライブレコーダー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		液量	○	PTO	点検結果 対応				ギヤボックス油漏れ	○	点検結果 対応
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI		漏れ	○	作動不良	—				ブレーキ	点検結果 対応	点検結果 対応
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		ホース損傷	○	オイル漏れ	—				効き具合	○	点検結果 対応
ディスチャージライト	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		油混入	○	シャフト 異音・ガタ	—				駐車ブレーキ効き具合	○	点検結果 対応
オートクルーズ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		ファンベルト・鳴き・緩み	○	リーフスプリング	点検結果 対応				坂道発進補助装置	○	点検結果 対応
坂道発進補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		ミッション	点検結果 対応	異音	○				マスターシリンダー油漏れ	—	点検結果 対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本		ギア鳴り	○	損傷	○				エアコンプレッサー	点検結果 対応	点検結果 対応
その他鍵(スペアキー等)	1 本		ギア抜け	○	エアサス	点検結果 対応				エア漏れ	○	点検結果 対応
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		オイル漏れ	○	作動不良	—				不良	○	点検結果 対応
整備点検記録簿	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		異音・振動	○	エア漏れ	—				上物	点検結果 対応	点検結果 対応
工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果 対応	損傷	—				ラジコン作動	—	点検結果 対応
ジャッキ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		異音・ガタ	○						ボタン作動	—	点検結果 対応
カーテン	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無											
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無											
その他												
			上記項目の特記事項など記入									