



管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
24048	令和6年6月	日野 プロフィア	2DG-FR1AJC FR1AJ-10****	12,300kg	粉粒体運搬車 エアスライド式

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態





ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input checked="" type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
Lガラス詳細	<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ビビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ曲り・修復層	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 無
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他	消火器 1本有		

タイヤ状態

摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		8.3	8.3	11R22.5 16PR
FR				
RF	6.7	7.7	7.2	6.9 11R22.5 16PR
RR	8.6	10.1	11.0	10.3 11R22.5 16PR
	スベアタイヤ		14.4	S 11R22.5 16PR
ホイール	<input type="checkbox"/> 鉄	<input checked="" type="checkbox"/> アルミホイール		
タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス	
タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗

外装特記事項

車庫在庫地				
西部支店/神戸ポニーアイセンター 兵庫県神戸市				
社内記入欄		作成者		
R8.6.1			R8.5.26	R8.5.25

