

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
26066	平成18年6月	極東	KA2464 神[42]6****神	21,900kg	2軸 粉粒体運搬セミトレーラ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有	☐ 無	
シャーシ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☐ 無	
シートへたり	☐ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☐ 無	
欠品	☐ 有	☐ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF					
FR					
RF	5.5	6.5	2.0	7.0	11R22.5 14PR
RR	1.4	0.0	2.3	0.0	11R22.5 14PR
	スペアタイヤ		-	S	-
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☐ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☒ 異常摩耗				

外装特記事項

錆、傷有
後軸タイヤ偏摩耗、ホイール錆有





車両在庫地

東部支店/佐倉車両センター
千葉県佐倉市

社内記入欄

作成者

R8.7.27					R8.7.9	R8.7.7
HP					川口	中村
TB					(Excel)	
U-CON						



車両情報		上物情報1		上物情報2									
サスペンション	R) リーフ	上物メーカー・型式	極東開発 KA2464		上物メーカー・型式								
		製造番号・年式	06J024009N (2006年5月)		製造番号・年式								
		品名(比重)	バラセメント [1.00]		その他								
		最大積載容量(立米)	21.9立米		損傷・錆等記入								
		圧送方式	☐ エアスライド式 ☒ エアレーションブロー式										
		メーターパネル	☐ デジタル ☒ アナログ ☐ 無										
		コンプレッサ HOURメーター	- HOUR										
		マンホール数・位置	2 個 (前・後)										
		槽数(室数)	2 槽										
		タンク材質	スチール										
		上物動作確認	☐ 正常 ☒ 未確認 ☐ 不良 []										
		その他											
		上物損傷・錆等記入	外装、配管錆有										
			塗装剥がれ箇所有										
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
ABS	☒ 有 ☐ 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
電動アウトリガー	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 手動	液量			滑り			排気漏れ			ヘッドライト	-	
駐車ブレーキ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	漏れ			切れ不良			白煙・黒煙			ブレーキランプ	○	
リフトアクスル	☐ 有 ☒ 無	水混入			切れ位置			錆・腐食			ウインカー	○	
バックカメラ	☒ 有 ☐ 無	異音・振動			異音			詰まり			ハザード	○	
取扱説明書	☐ 有 ☒ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ			ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	-	
工具	☐ 有 ☒ 無	異音			デファレンシャル	点検結果	対応	遊び			車高灯	-	
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	配管			オイル漏れ			異音・ガタ			電装(内装)	点検結果	対応
その他		冷却水	点検結果	対応	異音			パワステポンプ油漏れ			ホーン		
		液量			PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ			オーディオ		
		漏れ			作動不良	-		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー		
		ホース損傷			オイル漏れ	-		効き具合			バックモニター		
		油混入			シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合			ルームランプ		
		ファンベルト・鳴き・緩み			リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置			計器類		
		ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ			エアコン	点検結果	対応
		ギア鳴り			損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合		
		ギア抜け			エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			風量		
		オイル漏れ			作動不良	-		不良			モーター異音		
		異音・振動			エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動			バッテリー		
		異音・ガタ						ボタン作動			セルモーター		
		上記項目の特記事項など記入											