

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
26111	平成26年5月	日野 プロフィア	QKG-FR1APBA FR1APB-1****	12,350kg	粉粒体運搬車 エアスライド式

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☒ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☒ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有	☐ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

FF FR RF RR	摩耗測定 (mm)				11R22.5 16PR	
	(左)	前		(右)		タイヤサイズ
		4.4	5.9			
	4.5	3.4	2.7	1.8		11R22.5 16PR
	8.1	5.0	6.1	4.5		11R22.5 16PR
	スベアタイヤ		0.0	S	11R22.5 16PR	
ホイール	☐ 鉄	☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝	☐ MIX	☒ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常	☐ 損傷	☐ 亀裂	☐ 異常摩耗		

外装特記事項

経年使用による錆、傷、塗装の劣化有
看板跡有

車両在庫地

西部支店/ボーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄

作成者

R8.8.20					R8.8.18	R8.8.17
---------	--	--	--	--	---------	---------

C-1

A-1

S-1

S-3

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	574,235 km	上物メーカー・型式	極東開発 JA127-18C-S		上物メーカー・型式								
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	13J080030N		製造番号・年式								
排気量(L)	8.86 L	品名(比重)	パラセメント		その他								
馬力(PS)	320 PS	最大積載容量(立米)	12.35立米		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	圧送方式	☒ エアスライド式 ☐ エアレーションブロー式										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	メーターパネル	☐ デジタル ☒ アナログ										
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	コンプレッサ HOURメーター	1409 HOUR										
シフト	7MT	マンホール数・位置	2 個 (中・後)										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	槽数(室数)	1 槽										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	タンク材質	スチール										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
駆動	6×2	その他											
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	上物損傷・錆等記入	配管等錆有										
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 14年5月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	△	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	3 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エア-コンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	4 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の 特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													