

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
IT043	令和4年1月	トレクス	PFB34112改 PFB34112-****	27,200kg	3軸 ダンプセミトレーラ丸底

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ビ	☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有	☐ 無	
シャーシ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☒ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☐ 無	
シートへたり	☐ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☐ 無	
欠品	☐ 有	☐ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
RF	5.8	4.1	9.5	5.3	11R22.5 16PR
RM	4.9	6.9	9.6	9.6	11R22.5 14PR
RR	9.8	4.4	5.5	1.1	11R22.5 14PR
	スベアタイヤ		6.0	S	11R22.5 16PR
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷(2軸目 右内側トレッド傷有)				

外装特記事項

経年使用による錆、傷有
看板跡有

車両在庫地

西部支店/ボーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄

作成者

R8.8.21

R8.8.21

