



A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装狀態




A3



S2



A2



1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☐ 飛石 ☐ 要交換
Ｌガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ビ ☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有 ☐ 無
シャーシ修復暦	☐ 有 ☐ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☒ 有 ☐ 無
欠品	☒ 有 ☐ 無
破損・欠品箇所	フロントバンパー、フロントパネル
その他	助手席側ステップ部

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☒ 有 ☐ 無
欠品	☐ 有 ☐ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF	13.0		14.0	295/80R 22.5
FR				
RF	8.0	12.0	10.0	11R22.5 16PR
RR				
	スベアタイヤ		×	
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

外装特記事項

全体的に傷、錆びあり						
車輛在庫地						
九州支店 福岡県飯塚市						
社内記入欄						作成者
R8.9.11					R8.9.10	R8.9.7

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	1,197,095 km	上物メーカー・型式	極東開発工業 PY100-26H		上物メーカー・型式								
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	08P035014M 2008年		製造番号・年式								
排気量(L)	8.86 L	最大地上高	26 M		その他								
馬力(PS)	330 PS	ブーム	4 段		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	圧送方式	☒ ピストン式 ☐ スクワイーズ式										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	ラジコン	☒ 有 ☐ 無 送信機1 個										
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	積算吐出量(立米)	509.602 m ³										
シフト	7MT	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	アウトリガー	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	水タンク	☒ 有 ☐ 無 1 個										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	その他											
駆動	4×2	上物損傷・錆等記入											
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	—		ウインカー	○	
エアコン	☐ 正常 ☒ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ						ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ			ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	—	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—		計器類	○	
坂道発信補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	×	
その他鍵(スベアキー等)	0 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	—	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	○		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													