

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25365	令和8年4月	日野 プロフィア	2DG-FS1AJE FS1AJ-10****	10,500kg	フックロール

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴




外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
Ｌ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ビビ	☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復層	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内 装	タイヤ状態	外装特記事項					
キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☐ 少し						
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無						
シートへたり	☐ 有 ☒ 無	車両在庫地					
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無						
破損	☐ 有 ☒ 無	西部支店/神戸ボーアイセンター 兵庫県神戸市					
欠品	☐ 有 ☒ 無						
破損・欠品箇所		社内記入欄					
その他							
		作成者					
		R8.10.21					R8.10.15

摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		13.8	13.9	11R22.5 16PR
FR				
RF	13.9	14.4	14.5	14.4 11R22.5 16PR
RR	14.6	14.6	14.3	14.3 11R22.5 16PR
	スベアタイヤ	14.6	S	11R22.5 16PR
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

