株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
26009	令和8年4月	日野 レンジャー	2KG-FC2ABA FC2AB-14****	1,450kg	塵芥車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm







外　装	
フロントガラス状態	☑ 良好　☐ 飛石　☐ 要交換
┗ガラス詳細	☐ 点キズ　☐ ヒビ　☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ　錆	☐ 有　☑ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	
その他	

内　装	
キャブ内汚れ	☐ 多い　☐ 中　☑ 無し
シート破れ･穴	☐ 有　☑ 無
シートへたり	☐ 有　☑ 無
ハンドルスレ	☐ 有　☑ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		10.0	10.0		225/80R17.5
FR					
RF	9.9	10.2	9.9	9.9	225/80R17.5
RR					
		スペアタイヤ	10.6	S	225/80R17.5

ホイール	☑ 鉄　☐ アルミホイール
タイヤパターン	☑ 縦溝　☐ MIX　☐ スタッドレス
タイヤ状態	☑ 正常　☐ 損傷　☐ 亀裂　☐ 異常摩耗

外装特記事項

車輌在庫地

西部支店/神戸ポーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄 ←							作成者
	R8.10.26						R8.10.21

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	397 km	上物メーカー・型式	極東開発　GB102-240	上物メーカー・型式	
エンジン型式	A05C	製造番号・年式	25R050041M（R8年式）	製造番号・年式	
排気量(L)	5.12 L	容積（立米数）	10.2㎥	その他	
馬力(PS)	240 PS	汚水タンク	☑ 有　□ 無	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油　□ CNG　□ LPG	連単切替SW	☑ 有　□ 無		
ターボ	☑ 有　□ 無	高圧縮切替SW	☑ 有　□ 無		
アドブルー	☑ 有　□ 無	コンテナ反転装置	□ 有　☑ 無		
シフト	6速MT	積込方式	☑ プレス式　□ 回転板式		
ペダル数	□ 2　☑ 3	排出方式	☑ 押し出し式　□ ダンプ式		
ブレーキ	☑ AOH　□ VAC	動作確認	☑ 正常　□ 未確認　□ 不良　[　　]		
補助ブレーキ（リターダ）	□ 有　☑ 無	その他			
駆動	4×2	ボデ-内・損傷・錆等記入			
サスペンション	F) リーフ　R) リーフ				
バッテリー	□ 12V　☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	□ 有　☑ 無
ABS	☑ 有　□ 無
タコグラフ(有無、年式)	□ 有　☑ 無　年　月
エアコン	☑ 正常　□ 不良　□ 無
パワーウインドウ	☑ 正常　□ 不良　□ 無
パワーステアリング	☑ 正常　□ 不良　□ 無
ETC	☑ 有　□ 無
バックカメラ	☑ 正常　□ 不良　□ 無
バックモニター	☑ 正常　□ 不良　□ 無
ドライブレコーダー	□ 有　☑ 無
オーディオ	☑ ラジオ　□ CD　□ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有　□ 無
ディスチャージライト	☑ 有　□ 無
オートクルーズ	☑ 有　□ 無
坂道発信補助装置	☑ 有　□ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	2 本
取扱説明書	☑ 有　□ 無
整備点検記録簿	□ 有　☑ 無
工具	□ 有　☑ 無
ジャッキ	□ 有　☑ 無
カーテン	□ 有　☑ 無
フロアマット	☑ 有　□ 無
その他	

車両点検　【点検結果】○=良好　△=継続的な点検が必要　×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○		**ハンドル**	点検結果	対応	ライセンス灯	○	
オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		遊び	○		車幅灯	ー	
異音	○		**デファレンシャル**	点検結果	対応	異音・ガタ	○		車高灯	ー	
配管	○		オイル漏れ	○		パワステポンプ油漏れ	○		**電装(内装)**	点検結果	対応
冷却水	点検結果	対応	異音	○		ギヤボックス油漏れ	○		ホーン	○	
液量	○		**PTO**	点検結果	対応	**ブレーキ**	点検結果	対応	オーディオ	○	
漏れ	○		作動不良	○		ブレーキフルード量	○		格納ミラー	○	
ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合・漏れ	○		バックモニター	○	
油混入	○		シャフト　異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
ファンベルト・鳴き・緩み	○		**リーフスプリング**	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		**エアコン**	点検結果	対応
ギア鳴り	○		損傷	○		**エアーコンプレッサー**	点検結果	対応	効き具合	○	
ギア抜け	○		**エアサス**	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
オイル漏れ	○		作動不良	ー		不良	○		モーター異音	○	
異音・振動	○		エア漏れ	ー		**上物**	点検結果	対応	**その他**	点検結果	対応
プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	ー		ラジコン作動	ー		バッテリー	○	
異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	

上記項目の特記事項など記入	未使用車

株式会社 エフ・イ・オート

26009