

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
26171	令和3年9月	マツダ ボンゴトラック	5BF-S403F S403F-700****	800kg	平ボディ-幌付-

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ヒビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		6.5	7.7	175/80R14
FR				
RF		3.9	4.3	175/80R14
RR				
	スペアタイヤ	6.8	S	175/80R14
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール			
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

外装特記事項

経年使用による錆、傷有

車両在庫地

西部支店/神戸ボーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄

作成者

R8.10.27

R8.10.26

R8.10.26

外装状態

A-1

A-1

A-1

飛石

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	209,558 km	上物メーカー・型式	メーカーボデー		上物メーカー・型式								
エンジン型式	2NR	製造番号・年式	製造番号・年式										
排気量(L)	1.49 L	荷台内寸	L 2440 W 1580 H 360 mm	ラジコン	☐ 有 ☐ 無 個								
馬力(PS)	97 PS	アオリ材質	鉄		上物動作確認 ☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []								
燃料の種類	☐ 軽油 ☐ CNG ☒ ガソリン	荷台床材質	鉄		その他								
ターボ	☐ 有 ☒ 無	床フック	0 個		損傷・錆等記入								
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	ローブ掛	前 0 個 後 4 個 右 7 個 左 7 個										
シフト	5MT	スタンション穴	☐ 有 ☒ 無 個										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	スタンション数	☐ 有 ☒ 無 本										
ブレーキ	☐ AOH ☒ VAC	その他	幌										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物損傷・錆等記入	錆傷有										
駆動	4×2												
サスペンション	F) コイル R) リーフ												
バッテリー	☒ 12V ☐ 24V												
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	—		ブースターエア・油漏れ	—		遊び	○		車幅灯	—	
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	—		デファレンシャル	点検結果	対応	異音・ガタ	○		車高灯	—	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	配管	—		オイル漏れ	○		パワステポンプ油漏れ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		ギヤボックス油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ブレーキ	点検結果	対応	オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキフルード量	○		格納ミラー	—	
電動格納ミラー	☐ 有 ☒ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合・漏れ	○		バックモニター	—	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—		計器類	○	
坂道発信補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													