株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
26036	令和8年5月	日野 プロフィア	2DG-FR1AJC FR1AJ-10****	12,300kg	粉粒体運搬車 ｴｱｽﾗｲﾄﾞ式


外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm



外　装

フロントガラス状態	☑ 良好　☐ 飛石　☐ 要交換
└ ガラス詳細	☐ 点ｷｽﾞ　☐ ﾋﾋﾞ　☐ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ　錆	☐ 有　☑ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内　装

キャブ内汚れ	☐ 多い　☐ 中　☑ 少し
シート破れ・穴	☐ 有　☑ 無
シートへたり	☐ 有　☑ 無
ハンドルスレ	☐ 有　☑ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☐ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		14.4	14.3		11R22.5
FR					
RF	14.4	14.2	14.3	14.3	11R22.5
RR	14.4	14.3	14.3	14.3	11R22.5
		スペアタイヤ	14.7	S	11R22.5

ホイール	☐ 鉄　☑ アルミホイール
タイヤパターン	☐ 縦溝　☑ MIX　☐ スタッドレス
タイヤ状態	☑ 正常　☐ 損傷　☐ 亀裂　☐ 異常摩耗

外装特記事項

車輌在庫地

西部支店/神戸ポーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄						作成者
R8.11.19						R8.11.17

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	750 km	上物メーカー・型式	極東開発　JA127-18C-L	上物メーカー・型式	
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	25J040038(2026年式)	製造番号・年式	
排気量(L)	8.86 L	品名(比重)	パラセメント[1.00]	その他	
馬力(PS)	360 PS	最大積載容量(立米)	12.3㎥	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	圧送方式	☑ エアスライド式 ☐ エアレーションブロー式		
ターボ	☑ 有 ☐ 無	メーターパネル	☑ デジタル ☐ アナログ		
アドブルー	☑ 有 ☐ 無	ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ HOURﾒｰﾀｰ	HOUR		
シフト	7MT	マンホール数・位置	2 個 (中・後ろ)		
ペダル数	☐ 2 ☑ 3	槽数(室数)	1 槽		
ブレーキ	☑ AOH ☐ VAC	タンク材質	スチール		
補助ブレーキ(リターダ)	☑ 有 ☐ 無	上物動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 [ ]		
駆動	6×2	その他			
サスペンション	F) リーフ R) エア	上物損傷・錆等記入			
バッテリー	☐ 12V ☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	☑ 有 ☐ 無
ABS	☑ 有 ☐ 無
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☑ 無　年 月
エアコン	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーウインドウ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーステアリング	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
ETC	☑ 有 ☐ 無
バックカメラ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
バックモニター	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
ドライブレコーダー	☐ 有 ☑ 無
オーディオ	☑ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有 ☐ 無
ディスチャージライト	☑ 有 ☐ 無
オートクルーズ	☑ 有 ☐ 無
坂道発信補助装置	☑ 有 ☐ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本(リモコン1個)
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	2 本
取扱説明書	☑ 有 ☐ 無
整備点検記録簿	☐ 有 ☑ 無
工具	☐ 有 ☑ 無
ジャッキ	☐ 有 ☑ 無
カーテン	☐ 有 ☑ 無
フロアマット	☑ 有 ☐ 無
その他	

車両点検　【点検結果】○=良好　△=継続的な点検が必要　×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○		**ハンドル**	点検結果	対応	ライセンス灯	○	
オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		遊び	○		車幅灯	○	
異音	○		**デファレンシャル**	点検結果	対応	異音・ガタ	○		車高灯	○	
配管	○		オイル漏れ	○		パワステポンプ油漏れ	○		**電装(内装)**	点検結果	対応
冷却水	点検結果	対応	異音	○		ギヤボックス油漏れ	○		ホーン	○	
液量	○		**PTO**	点検結果	対応	**ブレーキ**	点検結果	対応	オーディオ	○	
漏れ	○		作動不良	○		ブレーキフルード量	○		格納ミラー	○	
ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合・漏れ	○		バックモニター	○	
油混入	○		シャフト　異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
ファンベルト・鳴き・緩み	○		**リーフスプリング**	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		**エアコン**	点検結果	対応
ギア鳴り	○		損傷	○		**エアーコンプレッサー**	点検結果	対応	効き具合	○	
ギア抜け	○		**エアサス**	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
異音・振動	○		エア漏れ	○		**上物**	点検結果	対応	**その他**	点検結果	対応
プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	ー		バッテリー	○	
異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	

上記項目の特記事項など記入	未使用車

株式会社 エフ・イ・オート

26036