株式会社 エフ･イ･オート

管理番号	初年度登録年月	車　名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形　状
25316	令和8年2月	日野 デュトロ	2WG-XZU606X XZU606-000****	2,000kg	塵芥車


外装チェック記号


A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm









外　装

フロントガラス状態	☑ 良好　☐ 飛石　☐ 要交換
└ ガラス詳細	☐ 点ｷｽﾞ　☐ ﾋﾋﾞ　☐ ﾘﾍﾟｱ可
キャブ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ修復暦	☐ 有　☑ 無
シャーシ　錆	☐ 有　☑ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	
その他	

内　装

キャブ内汚れ	☐ 多い　☐ 中　☑ 無し
シート破れ･穴	☐ 有　☑ 無
シートへたり	☐ 有　☑ 無
ハンドルスレ	☐ 有　☑ 無
破損	☐ 有　☑ 無
欠品	☐ 有　☑ 無
破損･欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

摩耗測定(mm)

	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		7.3	7.4		205/85R16
FR					
RF	7.4	7.3	7.4	7.3	205/85R16
RR					
スペアタイヤ			7.4	S	205/85R16

ホイール	☑ 鉄　☐ アルミホイール
タイヤパターン	☑ 縦溝　☐ MIX　☐ スタッドレス
タイヤ状態	☑ 正常　☐ 損傷　☐ 亀裂　☐ 異常摩耗

外装特記事項

車輌在庫地

西部支店/ポーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄						作成者
R8.11.24						R8.8.31

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	210 km	上物メーカー・型式	極東製 GB43-220	上物メーカー・型式	
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	24R100114M(R8年式)	製造番号・年式	
排気量(L)	4.00 L	容積(立米数)	4.3㎥	その他	
馬力(PS)	150 PS	汚水タンク	☑ 有 ☐ 無	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☑ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	連単切替SW	☑ 有 ☐ 無		
ターボ	☑ 有 ☐ 無	高圧縮切替SW	☑ 有 ☐ 無		
アドブルー	☑ 有 ☐ 無	コンテナ反転装置	☐ 有 ☑ 無		
シフト	6MT	積込方式	☑ プレス式 ☐ 回転板式		
ペダル数	☑ 2 ☐ 3	排出方式	☑ 押し出し式 ☐ ダンプ式		
ブレーキ	☐ AOH ☑ VAC	動作確認	☑ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 [ ]		
補助ブレーキ(リターダ)	☑ 有 ☐ 無	その他			
駆動	4×2	ボデー内・損傷・錆等記入			
サスペンション	F) リーフ R) リーフ				
バッテリー	☐ 12V ☑ 24V				

装備情報	
キャビン形状	標準
ベッド	☐ 有 ☑ 無
ABS	☑ 有 ☐ 無
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☑ 無 年 月
エアコン	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーウインドウ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
パワーステアリング	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
ETC	☑ 有 ☐ 無
バックカメラ	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
バックモニター	☑ 正常 ☐ 不良 ☐ 無
ドライブレコーダー	☐ 有 ☑ 無
オーディオ	☑ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI
電動格納ミラー	☑ 有 ☐ 無
ディスチャージライト	☑ 有 ☐ 無
オートクルーズ	☐ 有 ☑ 無
坂道発信補助装置	☐ 有 ☑ 無
メインキー(ﾘﾓｺﾝｷｰ等)	1 本
その他鍵(ｽﾍﾟｱｷｰ等)	2 本
取扱説明書	☑ 有 ☐ 無
整備点検記録簿	☐ 有 ☑ 無
工具	☑ 有 ☐ 無
ジャッキ	☑ 有 ☐ 無
カーテン	☐ 有 ☑ 無
フロアマット	☑ 有 ☐ 無
その他	

車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入

エンジン・オイル	点検結果	対応	ターボ	点検結果	対応	冷却水	点検結果	対応	ミッション	点検結果	対応	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応
液量	○		漏れ	○		液量	○		ギア鳴り	○		異音・ガタ	○	
漏れ	○		水混入	○		漏れ	○		ギア抜け	○				
水混入	○		異音・振動	○		ホース損傷	○		オイル漏れ	○				
異音・振動	○					油混入	○		異音・振動	○				
						ファンベルト・鳴き・緩み	○							

クラッチ	点検結果	対応	デファレンシャル	点検結果	対応	PTO	点検結果	対応	リーフスプリング	点検結果	対応	エアサス	点検結果	対応
滑り	○		オイル漏れ	○		作動不良	○		異音	○		作動不良	ー	
切れ不良	○		異音	○		オイル漏れ	○		損傷	○		エア漏れ	ー	
切れ位置	○					シャフト 異音・ガタ	○							
異音	○													
マスターオイル漏れ	○													
ブースターエア・油漏れ	○													

マフラー	点検結果	対応	ハンドル	点検結果	対応	ブレーキ	点検結果	対応	エアーコンプレッサー	点検結果	対応	上物	点検結果	対応
排気漏れ	○		遊び	○		効き具合	○		エア漏れ	ー		ラジコン作動	ー	
白煙・黒煙	○		異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		不良	ー		ボタン作動	○	
錆・腐食	○		パワステポンプ油漏れ	○		坂道発進補助装置	○		マスターシリンダー油漏れ	○				
詰まり	○		ギヤボックス油漏れ	○										

電装(外装)	点検結果	対応	電装(内装)	点検結果	対応	エアコン	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ヘッドライト	○		ホーン	○		効き具合	○		バッテリー	○	
ブレーキランプ	○		オーディオ	○		風量	○		セルモーター	○	
ウインカー	○		格納ミラー	○		モーター異音	○				
ハザード	○		バックモニター	○							
ライセンス灯	○		ルームランプ	○							
車幅灯	○		計器類	○							
車高灯	ー										

上記項目の特記事項など記入	未使用車

株式会社 エフ・イ・オート

25316